

Konstruktionsutlåtande Löjan, Söderköping



Datum 2019-10-29

Ramboll Sweden AB
 Holmengatan 8
 602 32 Norrköping
 Division Project Management

T: +46-10-615 60 00
 www.ramboll.se

Undertecknad har okulärt bedömt att byggnadens pågående deformationer skadat byggnaden så pass allvarligt, att den inte inom rimliga ekonomiska gränser går att bevara och återfå till en acceptabel konstruktionsnivå. Löjan har kraftiga sprickbildningar i det bärande mellanbjälklag samt kraftiga deformationer i källarens betongplatta vilken hela byggnadens vikt vilar på. Detta sammantaget gör det ej lämpligt för 3:dje man att vistas inom fastigheten. Byggnaden bör därmed förseglas/säkerställas så att inga obehöriga kan vistas inom byggnaden utan kontroll. Vidare kan man okulärt se att Löjan "sjunkit" mer än ett par decimeter bitvis och att det förutom direkta konsekvenser på byggnadens bärande konstruktion, även sannolikt påverkat byggnadens dolda installationer och att avloppsledningar med största sannolikhet ej är i funktionellt skick. Löjan har uppnått sin byggnads tekniska livslängd och bör därmed rivas för att omgående säkerställa området för 3:dje man.

Upprättat av:



Anders Johansson
 Sak konstruktion